




ITEs realizadas a 02/01/2017

Número total de ITEs realizadas

Territorio	ITEs	pct
Bizkaia	5.223	63,40%
Gipuzkoa	2.111	25,63%
Alava	904	10,97%
Total general	8.238	100,00%



ITEs realizadas a 02/01/2017

Municipios con mayor número de ITEs realizadas

Municipio	ITEs	pct
Bilbao	2.059	24,99%
Vitoria-Gasteiz	718	8,72%
Barakaldo	368	4,47%
Getxo	311	3,78%
Irun	287	3,48%
Basauri	269	3,27%
Santurtzi	246	2,99%
Bermeo	229	2,78%
Portugalete	183	2,22%
Tolosa	172	2,09%
Zarautz	167	2,03%
Hondarribia	140	1,70%
Galdakao	137	1,66%
Errenteria	134	1,63%
Durango	127	1,54%
Arrasate/Mondragón	118	1,43%
Sestao	109	1,32%
Gernika-Lumo	104	1,26%
Markina-Xemein	99	1,20%
Leioa	85	1,03%
Orio	85	1,03%
Erandio	75	0,91%
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena	74	0,90%
Bergara	74	0,90%
Pasaia	72	0,87%
Amorebieta-Etxano	70	0,85%
Ondarroa	67	0,81%
Azkoitia	64	0,78%
Amurrio	62	0,75%
Elorrio	60	0,73%
Valle de Trápaga-Trapagaran	58	0,70%
Zumarraga	57	0,69%
Laudio/Llodio	57	0,69%
Usurbil	53	0,64%
Ordizia	51	0,62%
Arrigorriaga	50	0,61%
Resto con menos de 50 cada uno	1.147	13,92%
Total general	8.238	100,00%



ITEs realizadas a 02/01/2017

Régimen de propiedad de las ITEs realizadas

Régimen de Propiedad	ITEs	pct
Comunidad	6.900	83,76%
sin dato informado	777	9,43%
Unica	454	5,51%
Otros	107	1,30%
Total general	8.238	100,00%



ITEs realizadas a 02/01/2017

Tipo de Vivienda de las ITEs realizadas


Tipo de Vivienda	ITEs	pct
Viviendas Libres	7.155	86,85%
sin dato informado	714	8,67%
V.P.O.	170	2,06%
Viviendas Sociales	106	1,29%
Otros	93	1,13%
Total general	8.238	100,00%



ITEs realizadas a 02/01/2017

Tipología Edificatoria de las ITEs realizadas

Tipología Edificatoria	ITEs	pct
Colectiva	7.066	85,77%
sin dato informado	826	10,03%
Unifamiliar	322	3,91%
Otros	24	0,29%
Total general	8.238	100,00%




ITEs realizadas a 02/01/2017

Nota: Solo se muestran los valores con el campo informado

Indicador global de Eficiencia Energética de las ITEs realizadas

Indicador Global de Eficiencia Energética	ITEs	pct
A	10	0,16%
B	7	0,11%
C	26	0,41%
D	305	4,81%
E	2.919	46,06%
F	1.311	20,69%
G	1.759	27,76%
Total general	6.337	100,00%

Nota: A más eficiente, G menos eficiente





ITEs realizadas a 02/01/2017

Nota: Solo se muestran los valores con el campo informado

Accesibilidad del Itinerario de las ITEs realizadas

Tiene Itinerario Accesible	ITEs	pct
Sí	3.493	54,52%
No	2.914	45,48%
Total general	6.407	100,00%

Disponibilidad de Ascensor de las ITEs realizadas

Tiene Ascensor	ITEs	pct
Sí	3.413	41,84%
No	4.744	58,16%
Total general	8.157	100,00%

Accesibilidad del Portal de las ITEs realizadas

Tiene Portal Accesible	ITEs	pct
Sí	2.939	36,19%
No	5.183	63,81%
Total general	8.122	100,00%

Accesibilidad del Ascensor de las ITEs realizadas

Tiene Ascensor Accesible	ITEs	pct
Sí	1.207	25,17%
No	3.588	74,83%
Total general	4.795	100,00%



ITEs realizadas a 02/01/2017

Nota: Solo se muestran los valores con el campo informado

Susceptibilidad de Ajustes Razonables de las ITEs realizadas

Es Susceptible de Ajustes Razonables	ITEs	pct
Sí	1.976	36,89%
No	3.380	63,11%
Total general	5.356	100,00%

Se consideran Ajustes Razonables aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizar a las personas con discapacidad, el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones que los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales

En concreto, para los edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, se considera que los costes de las obras de adaptación son desproporcionados si al repercutirlos anualmente (descontando las posibles ayudas públicas), **exceden de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes**. Cumpliendo dicha condición, las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal, tendrán carácter obligatorio y **no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios**.



ITEs realizadas a 02/01/2017

Años de Construcción con más ITEs realizadas


Año de Construcción	ITEs	pct
1960	1.209	14,68%
1959	521	6,32%
1900	407	4,94%
1970	223	2,71%
1965	211	2,56%
1966	205	2,49%
1975	190	2,31%
1962	186	2,26%
1955	156	1,89%
1964	144	1,75%
1968	143	1,74%
1956	142	1,72%
1974	141	1,71%
1958	133	1,61%
1963	132	1,60%
1978	131	1,59%
1920	125	1,52%
1976	125	1,52%
1950	125	1,52%
1961	114	1,38%
1972	114	1,38%
1971	106	1,29%
1969	106	1,29%
1967	105	1,27%
1890	98	1,19%
1910	97	1,18%
1957	95	1,15%
1973	95	1,15%
1980	94	1,14%
1898	92	1,12%
1977	85	1,03%
1928	74	0,90%
1940	71	0,86%
1930	61	0,74%
1982	58	0,70%
1954	57	0,69%
1979	54	0,66%
1850	53	0,64%
1995	51	0,62%
Resto con menos de 50 cada uno	1.909	23,17%
Total general	8.238	100,00%



ITEs realizadas a 02/01/2017

Año de Realización de las ITEs realizadas

Año Última ITE	ITEs	pct
2016	1.744	21,17%
2015	3.171	38,49%
2014	1.850	22,46%
2013	702	8,52%
2012	412	5,00%
2011	298	3,62%
2010	45	0,55%
2009	7	0,08%
2008	1	0,01%
2007	2	0,02%
2006	4	0,05%
2005	2	0,02%
Total general	8.238	100,00%





ITEs realizadas a 02/01/2017

Año Previsto de Realización de la próxima ITE, sobre las ITEs ya realizadas

Nota: a diez años


Año Repetición ITE	ITEs	pct
2017	288	4,01%
2018	1.098	15,27%
2019	22	0,31%
2020	40	0,56%
2021	227	3,16%
2022	260	3,62%
2023	298	4,14%
2024	784	10,90%
2025	2.123	29,52%
2026	1.928	26,81%
2027	123	1,71%
Total general	7.191	100,00%



ITEs realizadas a 02/01/2017

Resultado Final de las ITEs realizadas

Resultado Final	ITEs	pct
Inmediata	67	0,81%
Muy urgente	1.270	15,42%
Urgente	3.107	37,72%
Necesaria a medio plazo	2.251	27,32%
Mantenimiento	1.543	18,73%
Total general	8.238	100,00%



Notas:

Actuación Inmediata: Si se detecta riesgo inminente de colapso o de posibles daños para las personas. La actuación debe llevarse a cabo en menos de 24 horas.

Actuación Muy urgente: Si existen daños importantes que pueden provocar riesgos para las personas a medio plazo. Hay que actuar antes de tres meses.

Actuación Urgente: Si se detectan deficiencias graves que pueden ocasionar un deterioro rápido del edificio. El plazo de actuación es de un año.

Actuación Necesaria a medio plazo: Si se descubren defectos puntuales que no afectan al conjunto del sistema, pero que pueden ir a más. La actuación puede aplazarse más de un año.


Mantenimiento: Si no se detectan problemas, o si son tan leves que se pueden solucionar con un correcto mantenimiento, se concederá al edificio esta calificación.



ITEs realizadas a 02/01/2017

Grado de Intervención de la Patología: Cubierta, del Resultado Final de las ITEs

Grado Intervención Cubierta	ITEs	pct
Inmediata	7	0,08%
Muy urgente	481	5,84%
Urgente	1.910	23,19%
Necesaria a medio plazo	1.852	22,48%
Mantenimiento	3.019	36,65%
sin patología	969	11,76%
Total general	8.238	100,00%






ITEs realizadas a 02/01/2017

Grado de Intervención de la Patología: Cimentación, del Resultado Final de las ITEs

Grado Intervención Cimentación	ITEs	pct
Inmediata	26	0,32%
Muy urgente	402	4,88%
Urgente	1.416	17,19%
Necesaria a medio plazo	1.557	18,90%
Mantenimiento	3.609	43,81%
sin patología	1.228	14,91%
Total general	8.238	100,00%






ITEs realizadas a 02/01/2017

Grado de Intervención de la Patología: Fachadas, del Resultado Final de las ITes

Grado Intervención Fachadas	ITes	pct
Inmediata	39	0,47%
Muy urgente	786	9,54%
Urgente	2.387	28,98%
Necesaria a medio plazo	2.572	31,22%
Mantenimiento	1.649	20,02%
sin patología	805	9,77%
Total general	8.238	100,00%






ITEs realizadas a 02/01/2017

Grado de Intervención de la Patología: Suministro de Agua, del Resultado Final de las ITEs

Grado Intervención Suministro Agua	ITEs	pct
Inmediata	2	0,02%
Muy urgente	42	0,51%
Urgente	140	1,70%
Necesaria a medio plazo	388	4,71%
Mantenimiento	5.827	70,73%
sin patología	1.839	22,32%
Total general	8.238	100,00%

Resultado Final - Suministro Agua





ITEs realizadas a 02/01/2017

Grado de Intervención de la Patología: Evacuación de Agua, del Resultado Final de las ITEs

Grado Intervención Evacuación Agua	ITEs	pct
Inmediata	4	0,05%
Muy urgente	144	1,75%
Urgente	802	9,74%
Necesaria a medio plazo	1.161	14,09%
Mantenimiento	4.718	57,27%
sin patología	1.409	17,10%
Total general	8.238	100,00%

Resultado Final - Evacuación Agua

